


E88N100L-GA, E88N120L-GA

Porte In Swing



Désignations	Référence	PPHT*
1 Profilé mural	E9A1186-GA	170,00 €
2 Kit d'étanchéité Inswing 1000 - 1200 gauche	R9A1198NF	125,00 €
3 Rouleau supérieur de rechange Inswing	R9A1195NF	85,00 €
4 Rouleau inférieur de rechange	R9A1190NF	170,00 €
5 Assemblage du bras 760/800 gauche de rechange	R9A1196NF	125,00 €
5 Assemblage du bras 900 gauche de rechange	R9A1197NF	125,00 €
6 Bouchon supérieur	R9A12013NF	40,00 €
7 Loqueteau à bille pour boule de porte	R9A1194NF	45,00 €
8 Sachets de Pièces diverses	R9A12014NF	75,00 €

* PPHT : Prix Public indicatif HT 2014

Les pièces détachées sont à commander auprès de votre distributeur

Notre société ne pratique pas la vente en direct au public. Il appartient aux revendeurs de nos produits de déterminer librement leurs prix dans le respect de la réglementation en vigueur.

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny- SAS au capital de 45 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA
Ce document n'est pas contractuel.